




Manuel de Diagnostic

-

Coffret 40XX COVEO Immergée



Ce document va vous aider à identifier l'origine du problème et à tenter sa résolution.
Si celui-ci persiste à l'issue du diagnostic, nous vous invitons à contacter votre fabricant de volets motorisé.

	Titre	Manuel de Diagnostic COVEO - 4020	Produit	COVEO
	Cat.		Instruction	Rev.
			Propriété de SIREM	

2.3 Ecran Blanc :



Le coffret peut fonctionner mais son interface Homme / Machine n'est plus fonctionnelle.

L'apparition d'un écran blanc est liée à la défaillance de l'écran ou de la connexion de l'écran à la carte électronique.

Si l'utilisation du coffret est compromise par l'apparition d'un écran blanc il n'existe pas de dépannage terrain possible.

Retour pour remise en état possible.

Fin du diagnostic

2.4 Défaut communication :



Programme usine corrompu

Retour chez SIREM en SAV pour reprogrammation.

Fin du diagnostic